

RESPUESTAS AL FORMULARIO DE MICROPROYECTO

A. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO

- **Nombre:** Alejandro Daf
- **Área/departamento:** Responsable de Taller y Fabricación
- **Antigüedad en la empresa:** 5 años

B. PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA

- **¿Principal problema?:** La llegada de vigas con clavos o metales ocultos que dañan gravemente la maquinaria y la falta de un proceso único y seguro.
- **¿Cómo afecta al trabajo?:** Provoca paradas, rotura de cuchillas y genera riesgos físicos por el uso de materiales no revisados.
- **¿Intentos previos?:** Revisiones visuales rápidas que fallan por no detectar elementos metálicos internos.

C. RECURSOS Y LIMITACIONES

- **Recursos existentes:** Vigas de madera estructural de alta densidad y valor estético procedentes de demoliciones.
- **Limitaciones:** Falta de un protocolo de desmetalizado eficaz al 100% y carencia de un sistema de registro digital.

D. EXPECTATIVAS DEL MICROPROYECTO

- **Resultado útil:** Un "Kit de recuperación segura" con checklist y etiquetas que asegure vigas aptas para corte.
- **Aspectos imprescindibles:** Desmetalizado garantizado, facilidad de uso y trazabilidad mediante pasaporte digital.

E. IMPACTO Y MEJORAS

- **Beneficiarios:** El personal del taller (seguridad) y el alumnado que manipula las piezas.
- **Cambios positivos:** Reducción a cero de daños en maquinaria y un flujo de trabajo organizado desde la "cuarentena".

F. OPINIONES ABIERTAS

- **Recomendación:** Es vital que la viga quede inmovilizada con la tarjeta de "Bloqueo" en cuanto llegue al taller para evitar errores.

Nota: Este documento ha sido elaborado siguiendo la **Guía de Formularios** y los datos específicos del microproyecto del **IES Ana Luisa Benítez**.